

BAKTERIOLOGISK VANDANALYSE



Fårevejle Stationsbys Vandværk
Tuborgvej 38 B
4540 Fårevejle

Analyserapport 170406-2
6. april 2017
Blad 1 af 1



Prøvetager: Laboratoriet (DS/ISO19458)
Prøvested: Fårevejle St. Vandværk

RESULTAT AF UNDERSØGELSEN:

Prøvested Tuborgvej 38 B	Dato	Tid	Temp. °C	Coliforme pr. 100 ml	Kimtal 37 pr. ml	Kimtal 22 pr. ml
Før UV	03-04-17	13:16	8,3	< 1	21	18
Efter UV	03-04-17	13:18	8,3	< 1	< 1	7

Metode: SM9223, 20.ed. DS/EN6222 DS/EN6222

Vandkvalitetskrav iflg. BEK 802:

Vandværk: i.m. 5 50
Ledningsnet: i.m. 20 200

Morten Due, *civ.ing.*

Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.
Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Oplysninger om usikkerhed kan rekvireres.
Tegnforklaring: < mindre end. > større end. i.m. ikke målelig.